

PHILIPS CE233/235BT :

Ne capte pas la FM :

- Vérifier le réglage du tuner FM sur la zone EUROPE
- Vérifier le bon état de l'antenne et son emplacement souvent monter sur le pavillon en plastique
- Ajouter un plan de masse sur l'antenne du véhicule

Pas de son :

- Vérifier le réglage Balance/Fader (si le véhicule est équipé de HP uniquement à l'avant et que le Fader est réglé sur les HP arrière, il est normal qu'il n'y ait pas de son)
- Vérifier le bon état de la prise ISO HP et le raccordement

Ne s'allume pas :

- Vérifier les fusibles du véhicule
- Vérifier le bon état de la prise ISO d'alimentation et le raccordement
- Vérifier le fusible sur l'autoradio

Spécial CE235BT :

Le micro du Bluetooth ne fonctionne pas :

- Suivant les modèles de téléphone il est possible de régler le volume en Bluetooth, appuyer sur le bouton Vol + du téléphone lors d'un appel via le Bluetooth de l'autoradio
- L'autoradio est-il bien monté à l'avant ou sur le côté (droit en général) dans le véhicule. Certains véhicules ont l'autoradio installé à l'arrière et dans ce cas le montage d'un micro déporté est nécessaire